

RECOMENDACIONES

Utilizar guantes y mascarilla protectora contra vapores durante la aplicación.

Se debe conservar protegido contra las heladas. En caso de congelación, remover antes de su uso.

Si el componente B cristalizara al estar almacenado a bajas temperaturas debe calentarse al baño maría a un intervalo de temperatura de 35°C-55°C.

ALMACENAMIENTO

El periodo de almacenamiento es de 10 meses en un lugar seco a una temperatura entre 5°C y 30°C, en los envases originales y cerrados. Si se almacenan a altas temperaturas, este período se puede ver reducido.

PRESENTACIÓN

BREA EPOX se presenta en juego de 25 kg, 30 kg y 211,6 kg.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

BREA EPOX contiene brea y es inflamable. Evitar el contacto con piel y ojos y con la inhalación de vapores. Asegurar una adecuada ventilación. Si se trabaja en lugares cerrados, se debe llevar un equipo respiratorio adecuado. Algunas personas son sensibles a los endurecedores epoxi y disolventes. Al manejar estos productos se deben utilizar ropas protectoras, guantes y gafas. Las cremas proporcionan una protección adicional a la piel. Si se produce contacto de la resina con la piel se debe eliminar antes de que endurezca. No utilizar disolventes para limpiar la zona afectada. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y recurrir al médico inmediatamente. No inducir al vómito. Para más información consultar la hoja de seguridad de este producto.



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos

